

## 鍍膜原料產品照片



型號	說明	容量	建議添加比例	配方1	配方2	配方3
A1	半成品-硬鍍膜	100ml		30g	30g	30g
B1	鍍膜固化劑	30ml	3~10%	1.5g	1.5g	1.5g
C	專用稀釋劑		10~50%			
C1	- 快乾	300ml				
C2	- 慢乾	300ml		3g	3g	3g
D1	撥水氟素	5ml	1~3%		0.6g	
E1	滑度蠟質	15ml	2~5%			0.9g
F	鍍膜改質					
F1	鍍膜軟化劑	50ml	10~20%			
F3	消光添加劑	50ml	10~30%			

### 注意事項:

1. 所有鍍膜原料只適合快膜鍍膜系統，如果添加到其他品牌鍍膜，任何問題自行承擔。
2. 鍍膜半成品需要添加B1固化劑才能結晶固化，請勿添加過量。
3. 結晶鍍膜配方可依據特性自行調整，添加比例僅供參考。
4. 調配鍍膜需要注意環境濕度，建議低於相對濕度70%。
5. 全程需要配戴手套與N95等級以上口罩。
6. 請放置陰涼處，遠離孩童請勿吞食。
7. 嚴禁添加於食品。

### 示範教學:



@howtober FCT快膜科技